

Wear Resistant Putty (WR-2)

Descripción: Una masilla epoxi rellena de cerámica con un acabado suave y de baja fricción.

Uso Previsto: Para la reparación de caras de bridas, caminos de máquinas, asientos de válvulas y cuerpos, y guías de trazado.

Características del Producto **Reconstruye y protege las superficies metálicas interconectadas.**
Protege el metal de la corrosión bimetalica.
Reparaciones de metales y concreto.

Limitaciones: Evitar la exposición prolongada a los ácidos concentrados y de solventes orgánicos

Propiedades Físicas Típicas: *La Ficha Técnica debe ser considerada representativa o únicamente típica y no debería ser usada para fines de especificación.*

Curado 7 días @ 75° F

Resistencia al Corte por Adhesión	2,200 psi
Coefficiente de Expansión Térmica	32 [(in.) / (in) x °F)] x 10(-6)
Color	Gris Oscuro
Resistencia a la Compresión	9,800 psi
Cobertura/lb	56 sq.in./lb. @ 1/4"
Dureza de Curado	85D
Contracción después de Curado	0.0005 in./in.
Constante Dieléctrica	6.3
Tensión Dieléctrica	400 volts/mil
Resistencia a la Flexión	6,500 psi
Curado Funcional	16 hrs
Razón de Mezcla por Volumen	4:1
Razón de Mezcla por Peso	9:1
Viscosidad de la Mezcla	Masilla
Módulo de Elasticidad	7.5 psi x 10(5)
Vida Útil @ 75F	45 min.
Tiempo de Recapa	2-4 hrs
Sólidos por Volumen	100
Gravedad Específica	1.8 gm/cc
Volumen Específico	13.9 in.(3) /lb.
Resistencia a la Temperatura	Húmedo: 130°F; Seco: 250°F
Conductividad Térmica	1.67 [cal x cm/(sec x cm(2)

PRUEBAS REALIZADAS

Resistencia al Corte por Adhesión ASTM D 1002
 Contracción después de Curado ASTM D 2566
 Tensión Dieléctrica, volts/mil ASTM D 149
 Constante Dieléctrica ASTM D 150
 Módulo de Elasticidad ASTM D 638
 Resistencia a la Compresión ASTM D 695
 Dureza Curada de Orilla D ASTM D 2240
 Coef. de Expansión Térmica ASTM D 696
 Resistencia a la Flexión ASTM D 790
 Conductividad Térmica ASTM C 177

Preparación de la Superficie 1. Limpiar a fondo la superficie con Devcon® Cleaner Blend 300 para eliminar todo el aceite, la grasa y la suciedad.

2. Granular el área de la superficie de la explosión con una malla de 8-40, o triturar con una rueda gruesa o una almohadilla de disco abrasiva, para crear una mayor área de superficie para una mejor adhesión (Precaución: una almohadilla de disco abrasiva solo se puede usar siempre que se revele el metal blanco). El perfil deseado es de 3 a 5 millas, incluidos los bordes definidos (no el epóxico de "borde de pluma").

Nota: Para metales expuestos al agua de mar u otra solución salina, el área de granallado y el agua a alta presión destruyen el área, luego déjelo durante la noche para permitir que las sales del metal "suden" hacia la superficie. Repita la voladura para "sudar" todas las sales solubles. Realice una prueba de contaminación de cloruro para determinar el contenido de sal soluble (no debe ser más de 40 ppm).

3. Limpiar la superficie nuevamente con Devcon® Cleaner Blend 300 para eliminar todo rastro de aceite, grasa, polvo u otras sustancias extrañas del granallado.

4. Reparar la superficie lo antes posible para eliminar cualquier cambio o contaminantes de la superficie.

CONDICIONES DE TRABAJO: La temperatura ideal de aplicación es de 55°F a 90°F. En condiciones de trabajo en frío, calentar directamente el área de reparación a 100-110 °F antes de aplicar el epoxi y mantener a esta temperatura durante el curado del producto para secar la humedad, la contaminación o los solventes, así como para lograr las propiedades de máximo rendimiento.

Instrucciones de Mezcla:

---- Se recomienda encarecidamente que se mezclen unidades completas, ya que las proporciones se miden previamente. ----

1. Añadir el endurecedor a la resina.
2. Mezcle bien con un destornillador o una herramienta similar (raspe el material de los lados y el fondo del recipiente) hasta obtener una consistencia uniforme y sin rayas.

TAMAÑOS INTERMEDIOS (unidades de 1,2,3 lb.): Coloque la resina y el endurecedor en una superficie plana y desechable, como cartón, madera contrachapada o lámina de plástico. Use una llana o una herramienta de hoja ancha para mezclar el material como en el Paso 2 anterior.

TAMAÑOS GRANDES: (cubetas de 25 lb., 30 lb., 50 lb.): Use una paleta mezcladora en forma de T o un compulsor Jiffy Mixer modelo ES tipo hélice en un taladro eléctrico. Doble completamente la masilla moviendo vigorosamente la paleta / hélice hacia arriba y hacia abajo hasta obtener una mezcla homogénea de resina y endurecedor.

Instrucciones de Aplicación:

Extienda el material mezclado en el área de reparación y trabaje firmemente en el sustrato para garantizar el máximo contacto con la superficie. Wear Resistant Putty (WR-2) se cura completamente en 16 horas, momento en el cual se puede mecanizar, taladrar o pintar.

PARA RECORTAR GRANDES ESPACIOS O AGUJEROS

Coloque una lámina de fibra de vidrio, metal expandido o sujetadores mecánicos entre el área de reparación y el Wear Resistant Putty (WR-2) antes de la aplicación.

PARA APLICACIONES DE SUPERFICIE VERTICAL

Wear Resistant Putty (WR-2) se puede aplicar con llana de hasta 1/4" de espesor sin hundirse.

PARA MAXIMAS PROPIEDADES FISICAS

Cure a temperatura ambiente durante 2.5 horas, luego cure con calor durante 4 horas @ 200°F.

PARA APLICACIONES DE ± 70°F

La aplicación de epoxi a temperaturas inferiores a 70°F alarga los tiempos de curado funcional y de vida útil. Por el contrario, la aplicación por encima de 70°F acorta el curado funcional y la vida útil.

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente, 70°F.

Cumplimientos

N/A

Resistencia Química

La resistencia química se calcula con un curado a temperatura ambiente de 7 días (inmersión de 30 días) a 75°F)

1,1,1-Tricloroetano	Muy Bueno	Fosfórico 10%	Muy Bueno
Amoniaco	Muy Bueno	Hidróxido de Potasio 10%	Muy Bueno
Aceite de Corte	Muy Bueno	Salmuera De Cloruro De Sodio	Muy Bueno
Gasolina (Sin Plomo)	Muy Bueno	Hidróxido De Sodio 10%	Muy Bueno
Clorhídrico 10%	Muy Bueno	Sulfúrico 10%	Muy Bueno
Queroseno	Muy Bueno	Sulfúrico 50%	Pobre
Metil Etil Cetona	Pobre	Fosfato Trisódico	Muy Bueno
Cloruro de Metileno	Pobre	Xileno	Justo

Precauciones:

Por favor consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) correspondiente antes de usar este producto.

Para asistencia técnica, por favor llamar al 1-855-489-7262

SOLO PARA USO INDUSTRIAL

Garantía:

ITW Performance Polymers reemplazará cualquier material defectuoso. Debido a que el almacenamiento, manejo y aplicación de este material está fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.

Responsabilidad:

Toda la información en esta ficha técnica se basa en pruebas de laboratorio y no está diseñada para propósitos de diseño. ITW Performance Polymers no ofrece representaciones ni garantías de ningún tipo con respecto a estos datos.

Información de la Orden:

11410 1 lb. kit
11420 3 lb.