



Clear Penetrating Grease

Grasa Penetrante Transparente



CARACTERÍSTICAS

- Alta adherencia
- Acción penetrante rápida
- Resiste el lavado con agua.
- Protege contra la corrosión.
- Gel lubricante transparente

APLICACIONES

- Equipos de embotellado
- Bujes
- Cables
- Cadenas
- Bisagras de puerta
- Maquinaria alimentaria
- Carretillos elevadores
- Pistones
- Rieles
- Anillos
- Focas
- Dispositivos
- Válvulas
- Cable de acero

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- NSF Internacional, H2

PROPIEDADES

Apariencia / Estado físico	Gas.
Color	Beige.
Olor	Acetona.
Punto de ebullición/rango	132,8 °F (56 °C)
Punto de inflamabilidad	132,8 °F (56,0 °C) Etiqueta de taza cerrada
Inflamabilidad	Gas inflamable.
Densidad de vapor	2 (aire = 1)
Solubilidad en agua	Parcialmente miscible.
Temperatura de autoignición	No disponible.
Viscosidad	260 cP a 75 °F (concentrado)
Densidad	6.80
Calor de combustión	> 30 kJ/g
Porcentaje volátil	41,5%
Peso específico	0,82
Contenido de COV	24,5 % por estado y gobierno federal de EE. UU. Reglamento sobre productos de consumo
Rango de temperatura	De 0 °F (-18 °C) a 400 °F (204 °C)
Carga de soldadura de 4 bolas	126 kilogramos
Tipo de espesante	Complejo de aluminio

INSTRUCCIONES

Agite bien antes de usar para asegurar una mezcla adecuada. Aplique generosamente. Una grasa espesa se forma en cuestión de segundos después de la aplicación.

MANEJO

Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No utilizar si el botón de pulverización Falta o está defectuoso. No rocíe sobre una llama abierta ni sobre ninguna otra fuente incandescente. material. No fume mientras lo utilice o hasta que la superficie rociada esté completamente seca. cortar, soldar, soldar con estaño, taladrar, moler o exponer los contenedores al calor, llamas, chispas u otros Fuentes de ignición. (Ver Sección 7 de la FDS)

ALMACENAMIENTO

Aerosol de nivel 3. Conservar bajo llave. Envase presurizado. Proteger de la luz solar y no No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. (Ver Sección 7 de la SDS)

DESECHO

Recoger y recuperar o desechar en contenedores sellados en un sitio de eliminación de residuos autorizado. Contenido bajo presión. No perforar, incinerar ni aplastar. Eliminar Contenido/contenedor de acuerdo con las normas locales/regionales/nacionales/internacionales. Reglamentos. (Véase la Sección 13 de la FDS)

PRODUCTOS DISPONIBLES

Nro. de pieza		Contenido neto	Tipo de contenedor	Unidades/Caja	Caso aproximado
	Canadá				
06716	C06716	11 onzas de peso	aerosol	12	Peso 12 libras

DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano
Ate - Lima 15012 - Perú
01 500 0219 | +51 998 180 373
ventas@tecniimport.com.pe
www.tecniimport.com.pe

