

Resistencia a la Tracción (Epoxis) ASTM D638

Resistencia T-Peel ASTM D 1876



## **Zip Patch**

Descripción:

Un sistema de parches de ajuste rápido para realizar reparaciones de campo permanentes e impermeables.

**Uso Previsto:** 

Parches de tuberías de PVC / ABS, tanques, recipientes y contenedores. Reparando todos los sustratos con una curación funcional de 1 hora.

Características del **Producto** 

Tecnología de bajo olor

Curado a temperatura ambiente

Fórmula anti-flacidez

Adhesivos sustratos disimulares. Preparación de la superficie mínima

Fuerte adherencia

**Propiedades Físicas** Típicas:

La Ficha Técnica debe ser considerada representativa o únicamente típica y no debería ser usada para fines de especificación.

## Curado 7 días @ 75° F

Resistencia al Corte de Regazo por Adhesión (AL) 2,400 psi Resistencia al Corte de Regazo por Adhesión (ABS, PVC) 1,200 psi

64 x 10(-5) in./in.[73°F to 194°F] Coef. de Expansión Térmica

0.0010 in/in Contracción después de Curado Tensión Dieléctrica 250 volts/mils

19,000 psi Resistencia a la Flexión

PRUEBAS REALIZADAS Resistencia al Impacto 30 ft.lbs./in.(2) Resistencia al Impacto ASTM D 950 35 pli Fuerza de la Cáscara (GBS)

Vida Útil 5 min

70 Shore D Dureza de la Orilla 100 Sólidos por Volumen Elongación a la Tracción 15-25% Módulo de Tracción 192,000 psi 10,000 psi Resistencia a la Tracción 35 pli Tpeel

Sin Curar

Grosor Promedio 1 capa: 0.075 in.

Marrón Color

Parche de 4"x9" Cobertura / Ib

Tiempo de Fijación 1 hr. Punto de Inflamación 300°F 4 hrs. **Cura Total** 1 hr. Cura Funcional 17,000 cps Viscosidad Mixta 200°F Temperatura de Servicio

Preparación de la Superficie

Limpie la superficie limpiando con solvente cualquier depósito de grasa pesada, aceite, suciedad u otros contaminantes. La superficie también se puede limpiar con equipos de limpieza industrial, como desengrasantes en fase de vapor o baños acuosos calientes. Si trabaja con metal, raspe o raspe la superficie para aumentar significativamente el área de unión microscópica y optimizar la resistencia de la unión.

Instrucciones de Mezcla:

La mezcla no es aplicable a este producto. Este es un sistema de imprimación utilizado para aumentar la adherencia a su sustrato. Siga las instrucciones en el paquete para obtener los mejores resultados.

Zip Patch requiere una preparación mínima de la superficie. Sin embargo, para una adhesión máxima, la superficie de reparación debe ser rugosa y debe limpiarse con solvente. Al hacer reparaciones a las tuberías, apaque la presión. En los tanques, la presión debe aliviarse bajando el nivel del líquido.

Instrucciones de Aplicación: Aplique solo en áreas bien ventiladas. El kit Zip Patch contiene todo lo necesario para realizar reparaciones de emergencia rápidas y permanentes. Primero, retire con cuidado un lado de la bolsa de aluminio. Luego rocíe la superficie expuesta del parche ligeramente, pero completamente, (incluyendo las esquinas) con el activador. La activación adecuada se indica cuando el parche se vuelve de color más oscuro.

ITW Performance Polymers, 30 Endicott Street, Danvers, MA 01923 Tel:(855) 489-7262 ITW Performance Polymers.com Traducido por Tecnimport S.A Calle las Violetas 350 - Ate 15022 - Lima-Perú (511) 4342842 / 4377344 www.tecnimport.com.pe

Presione el parche activado sobre el área de reparación y retire con cuidado la lámina restante. Use el aplicador de plástico provisto en el kit para eliminar el aire atrapado alisando suavemente el parche desde el centro hacia los bordes exteriores. Complete la activación del adhesivo rociando toda la superficie del parche expuesto.

Almacenamiento: Almacenar entre 55°F y 75°F. El almacenamiento continuo por encima de los 75°F reduce la vida útil de los materiales. La exposición prolongada a más de 100°F disminuye rápidamente la reactividad del producto y debe evitarse. La vida útil se puede extender por refrigeración entre 45°F y 55°F. NO CONGELAR.

Cumplimientos

Ninguno

Resistencia Química: La resistencia química se calcula con un curado a temperatura ambiente de 7 días (inmersión de 30 días) a 75°F)

Aceite de Corte	Excelente
Gasolina (Sin Plomo)	Muy Bueno
Glicoles / Anticongelante	Muy Bueno

Precauciones:

Por favor consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) correspondiente antes de usar este producto.

Para asistencia técnica, por favor llamar al 1-855-489-7262

**SOLO PARA USO INDUSTRIAL** 

Garantía:

ITW Performance Polymers reemplazará cualquier material defectuoso. Debido a que el almacenamiento, manejo y aplicación de este material está fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.

Responsabilidad: Toda la información en esta hoja de datos se basa en pruebas de laboratorio y no está diseñada para propósitos de diseño. ITW Performance Polymers no ofrece representaciones ni garantías de ningún tipo con respecto a estos datos.

Información de la Orden:

11500 parche de 4" x 9"